

新製品発売のご案内

No.16-07
(平成28年 7月)

日頃は、ミヤコブレーキパーツを格別にお引き立て賜り 有り難く厚く御礼申し上げます。
この度 当社にて発売致しました 新製品の品番及び価格のご案内を申し上げます。

《 キャリパーピストン 》



ミヤコ品番/バーコード	希望小売価格	参考品番	部位	代表車種名/個数	寸法	型式	年式	使用キット
CPT-68B 【49 56686 606073】	2,040	45216-T5B-003	F	フィット/グレイス/ 2	53.9	GK4-6/ GM6,9	13.9-/ 15.6-	TP-68
CPT-120 【49 56686 606080】	2,160	45216-SHJ-A01	F	CR-V / 2	45.35	RE3,4/ RM1,4	06.10- 11.12/ 11.12-	TP-120D TP-121D

《 クラッチリリースシリンダ 》

ミヤコ品番/バーコード	希望小売価格	参考品番	部位	代表車種名	寸法	型式	年式	使用キット
CC-N232 【49 56686 166379】	5,230	30620-01J0A	—	シビリアン	3/4	RYW40	88.5- 99.2	CK-N209 CK-N211

《 クラッチマスターシリンダ 》


ミヤコ品番/バーコード	希望小売価格	参考品番	部位	代表車種名	寸法	型式	年式	使用キット
MC-N286 【49 56686 157070】	10,300	30610-S900A	—	シビリアン	5/8	W40	82.8- 99.2	MK-N205 MK-N213
MC-N314 【49 56686 164153】	10,300	30610-WJ10A	—	シビリアン	11/16	BHW41 (ターボ)	99.2-	未設定

「ポイントラベルキャンペーン」ご協力の御礼

皆様のご協力のもと、7月20日をもちまして
ポイントラベルキャンペーンを終了させていただきました。

多数のご応募を有難うございました。

景品のお届けは
10月中旬より
順次、発送
予定です。



イメージキャラクター
カップちゃん

※表示価格は消費税抜きの価格です。

★裏面もご覧ください…。



ミヤコ自動車工業株式会社

Miyaco ホームページ <http://www.miyaco-brake.co.jp/>



トレーラ火災の未然防止に関する注意事項

トレーラが路上で火災となった際には、命の危険だけではなく、物流の停滞など社会インフラに大きな影響を与えます。トレーラの火災は、そのほとんどがブレーキに関するものであり、3年間で82件ものブレーキ引き摺りによる火災が報告されているため、国土交通省では、検証実験を行うとともに、火災を未然に防止するための注意事項をまとめました。

国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

平成 28 年 6 月 23 日
自動車局審査・リコール課
整備課

トレーラ火災の未然防止に関する注意事項

1. 日常点検を確実にすること。特にスプリング・ブレーキチャンバーの不良（エア漏れ、戻り不良、内部のスプリングの錆や損傷）及びリレー・エマーゼンシ・バルブの不良（ゴミや冬季における水分の凍結等でバルブが詰まることによるピストンの固着）に注意すること。
2. 劣化するゴム部品等の定期交換を行うなど、トレーラ製作者の整備要領等に従って、点検整備を確実にすること。
3. 運行する前には駐車ブレーキが確実に解除されていることを確認すること。

※トレーラのブレーキの引き摺りは、運転中に感知することが困難であることから、火災の未然防止が重要です。

※万が一、火災が発生してしまった際には、速やかに路肩などに停車し、安全な場所に退避の上、被害を最小限とするよう努めて下さい。

走行中に火の手が見えなくても停車後すぐに発火することがあり、発火した場合には速やかに消防機関にご連絡ください。



※国土交通省のホームページより抜粋