



新製品発売のご案内

No.22-10
(令和4年10月)

日頃は、ミヤコブレーキパーツを格別にお引き立て賜り有り難く厚く御礼申し上げます。
この度 当社にて発売致しました 新製品の品番及び価格のご案内を申し上げます。



《 ホイールシリンダ 》


ミヤコ品番/バーコード	希望小売価格	参考品番	部位	代表車種名/個数	寸法	型式	年式	関連キット
WC-E449 [49 56686 186100]	44,000	8-97349-700-0	R-R1	フォワード / ① ジャストン	1 5/16	NQR75	02.7- 03.12	WK-1049
WC-E450 [49 56686 186094]	44,000	8-97349-698-0	R-R2					
WC-E451 [49 56686 186087]	44,000	8-97349-697-0	R-L1,2					
WC-E452 [49 56686 186131]	15,100	1-47600-993-2	F-R	フォワード / ② フォワードジャストン	1 7/16	FRS90/ FRR34/ NRR35	99.2-	WK-949
WC-E453 [49 56686 186148]	15,100	1-47600-994-2	F-L					

《 ブリーダーキャップ 》



ミヤコ品番/バーコード	希望小売価格	メーカー	参考品番	代表適用車種/型式/年式
BG-N002 [49 56686 717793]	110	トヨタ	31478-37030	ダイナ/トヨエース(XZU30#系,40#系,60#系,70#系 :04.6-)
			47548-B3010	ライズ(A200,210 :19.10-) / ピクシスエポック(LA300,310 :12.4-) / ピクシススペース(L575,585 :11.9-)
			47548-BZ080	ライトエース/タウンエース(S402,412 :08.1-20.7)
		日産	41129-6A00A	デイズ(B21W :13.6-19.3) / デイズルークス(B21A :14.2-20.2) / クリッパー(U71T :08.4-)
			41129-80Z0A	ルークス(B44A,B45A :20.3-) / ノート(E11/NE12 :05.1-12.9/12.9-20.11) / キューブ(Z12 :08.11-)
			41129-9W50A	エクストレイル(T32 :13.12-)
		ダイハツ	47548-B3010	ムーヴ(L175,L185/LA100,LA110 :06.10-/10.12-12.12) / ムーヴコンテ(L575,L585 :08.8-13.6)
				ムーヴラテ(L550,L560 :04.8-08.12) / タント(L375 :08.1-12.5) / タントエグゼ(L455 :09.12-12.5)
				ロッキー(A200,A201,A202,A210 :19.10-) / エッセ(L235,L245 :05.11-11.8)
				ミラ(L275,L285 :06.12-18.1) / ミライース(LA300,LA310/LA350,LA360 :11.8-/17.4-)
				ミラココア(L675,L685 :09.7-14.8) / ミラジーノ(L650,L660 :04.11-08.12)
		47548-BZ080	グランマックス(S403,S413 :20.7-)	
		31478-37030	デルタトラック(XZU300系・400系 :06.7-)	
		スバル	47548-B3010	プレオ(L275,L285 :10.4-18.1) / プレオプラス(LA300,310 :12.12-17.4/LA350,360 :17.4-)
				ルクラ(L455 :10.4-12.5) / ステラ(LA100,110 :11.4-12.12)
		三菱	4610A017	ekワゴン・スポーツ(H82W :06.8-) / ekワゴン・カスタム・スペース(B11A,B11W :14.2-)
				デリカD:5(CV1W :12.12-19.1) / アウトランダー(GF7W,GG2W,GF8W :12.8-18.6)
				MQ702342
		スズキ	55156-51Z10	ランディ(SC26,SNC26,SHC26 :10.12-16.8 / SC27,SGC27,SGNC27 :16.12-)
		マツダ	1H00-33-693	ボンゴ(S403,S413 :20.6-)
日野	S4753-81190	デュトロ(XZU300系,XKU,XZU400系・600系・700系 :04.6-)		
イズ	8-98050-479-0	エルフ(NHR85 :07.2-)		

〈寸法図〉



★
ディスクキャリア
用になります。

※表示価格は消費税抜きの価格です。

☆裏面もご覧ください・・・



ミヤコ自動車工業株式会社

<http://www.miyaco-brake.co.jp/>

リコールに伴うブレーキホースの適合と品番情報について

1.内容

BH-S269を適合しておりました一部車種につきまして、2019年11月21日にメーカー側からリコールの届出がありました。対策用のホースはBH-S269と形状が異なり、リコール対象車種にはBH-S269をご使用できません。

リコール対象外の車種につきましては、引き続きBH-S269をご使用いただけます。

リコール対象車種

スズキ：パレット MK21S
日産：ルークス ML21S
マツダ：フレアワゴン MM21S

リコール対象外車種

スズキ：セルボ・ワゴンR・MRワゴン・アルト
日産：ピノ・モコ
マツダ：AZワゴン・キャロル

外部検索システムでは、BH-S269の適合純正品番に、以下の通り特記事項を表示しておりますので、検索時にご確認をお願いいたします。

メーカー	参考品番			特記事項
マツダ	1A06-43-980	1A06-43-980B	—	<要確認> フレアワゴンを除く車両のみ適合
日産	46201-4A00A	46201-4A00F	46201-4A01A	<要確認> ルークスを除く車両のみ適合
スズキ	51550-72J00	51550-72J00-000	51550-72J01 51550-72J02	<要確認> パレットを除く車両のみ適合

2.リコール概要


届出№4605 リコール開始日：2019年11月22日

<不具合内容>


前輪ブレーキにおいて、ブレーキホースの長さが不適切なため、ブレーキホースに引張力が発生し、ホース内部に亀裂が発生することがあります。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が広がり、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがあります。

<メーカー側の改善の内容>

全車両、ブレーキホース取付けブラケットを追加し、ブレーキホースを対策品に交換しています。



3.ホース比較写真



★詳しい詳細につきましては、車輛メーカーのホームページをご参照ください。