

## 新製品発売のご案内

No.21-06  
(令和3年6月)

日頃は、ミヤコブレーキパーツを格別にお引き立て賜り有り難く厚く御礼申し上げます。  
この度 当社にて発売致しました 新製品の品番及び価格のご案内を申し上げます。

### 《 タンデムキット 》


| ミヤコ品番/バーコード                  | 希望小売価格 | 参考品番          | 部位 | 代表車種名                 | 寸法 | 型式          | 年式            | 使用ASS'Y |
|------------------------------|--------|---------------|----|-----------------------|----|-------------|---------------|---------|
| TK-N525<br>【49 56686 266864】 | 6,520  | D6011-VS40B   | —  | エルブランド/<br>アトラス(ABS付) | 1  | E50/<br>F23 | 97.5-<br>07.6 | 未設定     |
|                              |        | 5-86140-210-0 |    | エルフ100(ABS付)          |    | AF23        | 99.6-<br>07.6 |         |



### 《 ドライブシャフトブーツ Mタッチ 》

| ミヤコ品番/バーコード                           | 希望小売価格 | 参考品番          | 部位   | 代表車種名   | 型式              | 年式          |
|---------------------------------------|--------|---------------|------|---------|-----------------|-------------|
| M-641G<br>6月下旬予定<br>【49 56686 266994】 | 6,500  | C9241-JA11A   | アウター | エクストレイル | DNT31           | 08.9-15.2   |
| M-642G<br>6月下旬予定<br>【49 56686 267007】 | 6,500  | 44018-SZW-000 | アウター | ステップワゴン | RK1-RK6         | 09.10-15.3  |
| M-643G<br>6月下旬予定<br>【49 56686 267014】 | 6,500  | GD76-22-530A  | アウター | アテンザ    | GH5FW           | 07.12-12.10 |
| M-644G<br>6月下旬予定<br>【49 56686 267021】 | 6,500  | 44118-71L00   | アウター | スイフト    | ZC72S<br>(NTN製) | 10.9-17.5   |

#### 【形状図】



| No. | MタッチNo. | a寸法    | b寸法   | c寸法   | バンド刻印 |      |
|-----|---------|--------|-------|-------|-------|------|
|     |         |        |       |       | 大径    | 小径   |
| 1   | M-641G  | φ100.9 | φ31.3 | 111.2 | 4370  | 1925 |
| 2   | M-642G  | φ89.8  | φ24.2 | 98.4  | 4015  | 1720 |
| 3   | M-643G  | φ82.5  | φ27.4 | 97.1  | 3790  | 1810 |
| 4   | M-644G  | φ73.6  | φ24.4 | 83.9  | 3520  | 1710 |



※表示価格は消費税抜きの価格です。


☆裏面もご覧ください…。



ミヤコ自動車工業株式会社

<http://www.miyaco-brake.co.jp/>

## (再)DPDオーバーホールキットのご案内



ガスケットのご紹介です



| ミヤコ品番/バーコード                       | 希望小売価格         | 参考品番                         | 代表適用車種           |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|------------------|
| <b>DG-E001</b><br>49 56686 305914 | <b>16,300円</b> | 5-87832-352-0<br>16799-89T0D | NKR81<br>AKR81   |
| <b>DG-E002</b><br>49 56686 305921 | <b>17,000円</b> | 5-87832-353-0<br>16799-89T0E | NPR81<br>AKS81   |
| <b>DG-E003</b><br>49 56686 305938 | <b>13,900円</b> | 5-87832-354-0<br>16799-89T0F | NHR85A<br>AHR85A |
| <b>DG-E004</b><br>49 56686 305945 | <b>13,900円</b> | 5-87832-355-0<br>1K00-40-436 | NKR85A<br>LKR85A |
| <b>DG-E005</b><br>49 56686 305952 | <b>22,700円</b> | 1-87831-504-0                | FRR34S2          |
| <b>DG-E006</b><br>49 56686 305969 | <b>16,000円</b> | 1-87831-505-0                | FRR90<br>GSR90   |
| <b>DG-E007</b><br>49 56686 305976 | <b>16,600円</b> | 1-87831-513-0                | FSR35L           |
| <b>DG-E008</b><br>49 56686 305983 | <b>18,000円</b> | 1-87831-506-0                | FRR35<br>GSR34   |

## (再)エアホースガスケットのご案内

| ミヤコ品番/バーコード                       | 希望小売価格      | 参考品番        | 外形×内径×厚さ      | 発注単位 | 商品イメージ |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------|------|--------|
| <b>AG-R001</b><br>49 56686 304986 | <b>110円</b> | SZ430-10008 | 18×10×1.1     | 10個  |        |
| <b>AG-R002</b><br>49 56686 305501 | <b>240円</b> | SZ430-10013 | 18×9.7×1.9    | 10個  |        |
| <b>AG-G003</b><br>49 56686 305662 | <b>270円</b> | MH035194    | 19.5×10.6×1.7 | 10個  |        |
| <b>AG-G004</b><br>49 56686 305655 | <b>260円</b> | MH035195    | 17.6×9.1×1.7  | 10個  |        |

使用箇所例



ガスケットが変形したり、  
つぶれていたら  
交換することをお勧めします。